

Oprava a čištění blok 229 v Mostě:

Budova se nachází v části s poměrně hustou zabydlenou oblastí a velké množství zeleně, u dřívěji používaných materiálů, dochází k degradaci ochrany omítky a její následné napadení mikroorganismy.

Navrhuji celoplošně aplikovat Weber odstranovač řas, mechu a lišejníků, nechat působit dle TL cca 30 min a následně tlakovou vodou omýt v celé ploše, v případě potřeby nutné jednou opakovat. Na objektu je velké napadení, zřejmě bude nutné čištění opakovat vícekrát!

Nechat uschnout a aplikovat weber podklad silikon G500, následně aplikovat Weber ton BIO ve dvou vrstvách!! odstíny jsou ve vzorníku weber shodné jako na fasády.

Děkuji a přeji hezký den

Dušan Fuksa

Obchodně technický poradce

Saint-Gobain Weber a.s.

Radiová 3

102 00 Praha 10 - Štěrboholy

Česká republika

tel.: +420 482 770 159

fax.: +420 482 770 037

GSM.: +420 606 728 432

e-mail.: dusan.fuksa@weber-terranova.cz

www.weber-terranova.cz